

## 【電気バリカン GRACIA をお使いのお客様へ】

2018年7月に発売されました電気バリカン「GRACIA」ですが、2019年7月に経済産業省より電気安全法の安全基準に適合していない項目があるとの指摘を受けました。それを承けまして同年9月に指摘項目の改善を図り、同省より適合承認を得ました。2019年7月までにご購入のバリカンにつきましては改善前の仕様になっております。それらにつきまして部品の無償交換をさせていただきたいと存じます。お客様のご都合のよろしい時にご依頼ください。

なおご依頼が無い場合でも本体を修理等でお請けしたものは当該箇所の部品は自動的に交換してお返しさせていただきます。

(対象箇所) ①シリアル No 表示シール ②アダプター (コード一体) 一式

\*コード長さが変更になっております。(約 225cm から約 200cm に)

(対象機種) 2018年7月～2019年7月製造 シリアル No.18D0001～19G0999 分

(ご依頼方法) ①ご購入の流通店様経由でのご依頼

②直接本体を弊社までお送りいただきご依頼 (送料着払いにて)

(本体お送り先) 〒579-8041 大阪府東大阪市喜里川町2-12

TEL.072-981-4426

スピー株式会社 GRACIA 対応係 宛て

お手数ご迷惑をおかけしますがよろしくお願い申し上げます。

スピー株式会社

